

VOLKSWAGEN

GROUP ITALIA S.P.A.

VOLKSWAGEN GROUP ITALIA S.P.A. 37137 VERONA ITALIA

VS. RIF.
VS. DATA
NS. RIF. VE-T14/OR/dm
TELEFONO
TELEFAX
E-MAIL
DATA 30/10/2019

A tutte le Officine

Loro Sedi
c.a. Titolare
Responsabile Service
Responsabile Tecnico

Azione di richiamo tester tensione VAS6839

Gentili Signore, Egregi Signori,

il Costruttore informa che è stata avviata una urgente misura service in merito al tester tensione **VAS6839 (ASE40138700000)**.



In particolare è emerso che durante l'utilizzo potrebbero verificarsi scariche elettriche pericolose per l'incolumità dell'utilizzatore.

Vi raccomandiamo pertanto di sospendere immediatamente l'utilizzo del Tester!

Di seguito sono indicati i dati relativi ai tester tensione coinvolti in questa campagna

Codice VAS	Codice FLUKE	Data Produzione	Nr. seriale da:	Nr. seriale a:
VAS6839	FLUKE-T130/VDE	Fino a LUGLIO 2018	2157000 o 21570000	4352999 o 43529999

Per avviare il processo di sostituzione, siete pregati di collegarvi direttamente al sito del Produttore (FLUKE) tramite il seguente link

<https://www.fluke.com/it-it/supporto/informazioni-sulla-sicurezza/tpt-recall>

VOLKSWAGEN GROUP ITALIA S.P.A.
SEDE LEGALE: VIALE G.R. GUMPERT, 1
I-37137 VERONA
TELEFONO +39-045-8091-111
WWW.VOLKSWAGENGROUP.IT

PARTITA IVA IT01779120235
REG. IMPRESE DI VERONA E
CODICE FISCALE 07649360158
REG. NAZ. PILE E ACCUMULATORI
IT09090P00001750
REG. A.E.E. IT11030000007110

SOCIETÀ CON SOCIO UNICO SOGGETTA
ALLA ATTIVITÀ DI DIREZIONE E
COORDINAMENTO DI VOLKSWAGEN AG

VOLKSWAGEN

GROUP ITALIA S.p.A.

Pagina 2

dove, oltre alle informazioni di carattere generale, è possibile anche compilare il modulo (web) per aprire la pratica di sostituzione. Una volta inviata la richiesta, riceverete tutte le informazioni necessarie per la sostituzione del tester.

In accordo con il Produttore, il processo di sostituzione potrebbe necessitare dalle 2 (due) alle 4 (quattro) settimane e tutti i costi logistici saranno completamente a carico dello stesso.

Resta sin da ora inteso che il Produttore e Volkswagen Group Italia S.p.A. non assumono alcuna responsabilità qualora continuiate ad utilizzare il tester e/o non provvediate ad eseguire l'azione sopra descritta o la eseguiate in difformità dalle istruzioni sopra impartite.

Per qualsiasi ulteriore informazione è a vostra disposizione l'Ufficio Dotazione Officina tramite il sistema Help Line Dotazione Officina.

Con i migliori saluti.

P. Gamba

O. Rucco